

Politiebesluit van de Burgemeester betreffende de kerk te Kersbeek dd. 16.11.2019

Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context

De gemeente werd heden in kennis gesteld van een verslag van stabiliteitsingenieur Sven Ignoul (Triconsult) inzake de kerk van Kersbeek;

Betrokkene deelt het volgende mee:

Aansluitend op het heden door mij uitgevoerde plaatsbezoek dien ik te stellen dat verder gebruik van de kerk niet langer toegelaten is.

Recentelijk is immers een stuk van het stucwerk in het 4^{de} travee naar beneden gevallen. De oorzaak van het afvallen kan niet gezocht worden in een lokaal probleem (bijvoorbeeld, vochtinsijpeling of steenval).

We vermoeden dat de oorzaak van het loskomen van het pleisterwerk dient gezocht te worden in enerzijds afbrokkelende 'baarden' van het stucwerk door wisselende temperatuur en vochtigheid in de kerk en anderzijds de grote vervormbaarheid van het plafond (opgehangen aan dakspanten die sterker doorbuigen, zie ook problematiek oplegpenanten).

Dit betekent dat dit soort schade ook op andere locaties kan voorkomen.

Een zicht op het afgevallen stuk uit het vierde travee is getoond in figuur 001. Figuur 002 toont de bovenzijde van de zone waar het stucwerk verdwenen is.

Tijdens het plaatsbezoek kon vastgesteld worden dat in het eerste travee blijkbaar de bovenzijde in het verleden reeds overgoten werd (figuur 003). Het is niet duidelijk of dit een herstelling betreft van schade dan wel een beveiliging omwille van de vaststelling dat de aanhechting gebrekkig was. In het volgende travee kan opgemerkt worden dat verschillende stukken 'baarden' van het stucwerk afgebroken zijn (figuur 004).

We dienen dan ook te stellen dat het niet uit te sluiten is dat op korte termijn opnieuw stukken van het plafond naar beneden kunnen vallen zodat verder gebruik van de kerkruimte zonder het hangen van netten per direct afgeraden wordt.

We wensen ook nog even de aandacht te vestigen op de diverse loszittende penanten waar tijdens ons bezoek van 2007 reeds de aandacht op werd gevestigd. Naar aanleiding van dat bezoek werden houten platen geplaatst om bij neervallende brokstukken van de penanten de gepleisterde plafonds te beschermen en doorval van de brokstukken te vermijden. Wij zijn van oordeel dat de toestand van de loszittende penanten verergerd is (zie ook figuur 005).

Mogen wij u vragen deze mail met de nodige aandacht te lezen en over te maken aan de belanghebbenden. We rekenen erop dat er gevolg wordt gegeven aan onze vraag om de kerkruimte niet langer te gebruiken in afwachting van bewarende maatregelen.

Het lijkt ons belangrijk om de kerkruijnte wel te trachten op een constante temperatuur te houden zodat grote temperatuursverschillen op het stucwerk vermeden worden.

Bovenstaande bevindingen zullen ook opgenomen worden in een verslag van het plaatsbezoek.

Gevolg gevend aan voormelde kennisgeving en met het oog op het garanderen van de openbare veiligheid en de hoogdringendheid is de onmiddellijke uitvoering van beschermende maatregelen noodzakelijk, in casu de sluiting van de kerk;

Juridisch kader

Gelet op de artikelen 133, 133 bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 186 van het Gemeentedecreet;

BESLUIT

Artikel 1. De onmiddellijke sluiting van de kerk te Kersbeek wordt bevolen. Deze maatregel geldt voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 16.11.2019.

Artikel 3. Dit besluit wordt op 18.11.2019 bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website.

Artikel 4. Dit besluit wordt eveneens aangeplakt aan het gebouw en wordt aan de eigenaar (kerkfabriek KANA, Dorp 1, 3473 Waanrode) betekend met de vermelding dat beroep tot vernietiging, al of niet vergezeld van een vordering tot schorsing kan ingesteld worden bij de Raad van State binnen de termijnen zoals bepaald in artikelen 1, 2 en 4 van het Regentbesluit van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging van de Afdeling van bestuursrechtspraak van de Raad van State, nl. binnen de 60 dagen na de betekening, bij verzoekschrift ter post aangetekend te richten aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

De burgemeester,

Stefaan Devos

Voor eensluidend uittreksel,

Algemeen Directeur,



Dominique Hayen



Burgemeester,
Stefaan Devos